



Foto 1: Coluna com infiltração.



Foto 2: Teto com infiltração.



Foto 3: Infestação de pombos.



Foto 4: Árvores necessitando de poda.



Foto 5: Raízes quebraram piso.



Foto 6: Anfiteatro necessita revitalização.



Foto 7: Escadaria Anfiteatro.



Foto 8: Estruturas danificadas.



Foto 9: Cachopa de Abelhas arapuá.



Foto 10: Estruturas sem tela permitem pombos no local.



Foto 11: Dejetos de pombos na quadra.



Foto 12: Parquinho infantil.



Foto 13: Parquinho necessita reparos.



Foto 14: Parquinho necessita reparos.



Foto 15: Espaço bem conservado.



Foto 16: Cantinho da leitura.



Foto 17: Extintores vencidos.



Foto 18: Biblioteca organizada.



Foto 19: Biblioteca em ótimo estado.