



Foto 1 Entrada da UBS



Foto 2 Teto de uma das salas deteriorado



Foto 3 Teto do corredor danificado



Foto 4 Teto decomposto devido à infiltração



Foto 5 Infiltração no consultório ginecológico



Foto 6 Extintores inspecionados



Foto 7 Farmácia estruturada e provida



Foto 8 Consultório ginecológico



Foto 9 Fachada com a necessidade de toldo



Foto 10 Área para futuras instalações