



Foto 1 Fachada do CEINF Maria Oliveira Lima.



Foto 2 Parquinho da unidade escolar desativado aguardando manutenção.



Foto 3 Área verde precisando de manutenção.



Foto 4 Área verde nos fundos da escola precisando de manutenção.



Foto 5 Rachadura na parede próximo ao refeitório que poderá causar infiltração.



Foto 6 Mesas do refeitório precisando serem revitalizadas.




Foto 7 Cabos de rede expostos aguardando serviço para organização em caixas de rede.




Foto 8 Acesso interdito, pois o revestimento da parede de azulejo está solto com risco de queda.