



Foto 1 Fachada do CEINF Marta Guarani.



Foto 2 Rachadura no teto do corredor.




Foto 3 Infiltração e mofo no refeitório da escola.



Foto 4 Infiltração no teto da sala de aula.



Foto 5 Rachadura na parede próximo a porta do berçário.



Foto 6 Rachadura no teto do berçário.



Foto 7 Área verde necessitando de manutenção.