



Foto 1 - Fachada do Ceinf Novos Estados



Foto 2 - Processo de infiltração em locais pontuais da unidade



Foto 3 - Estrutura constante de rachaduras



Foto 4 - Infiltração comprometendo a rede elétrica



Foto 5 - Falha considerável na estrutura da quadra



Foto 6 - Quadra esportiva necessitando de revitalização



Foto 7 - Parquinho do ceinf carece de cobertura



Foto 8 - Extintores com a data de validade vencida



Foto 9 - Ausência de luminárias deixando a fiação exposta



Foto 10 - Área verde da unidade requer manutenção