



Foto 1- Fachada do CRAS Hércules Mandetta



Foto 2 - Área externa da unidade com a grama alta



Foto 3 -Extintores com a data de validade expirada



Foto 4 - Mofo alastrado na maioria das dependências do CRAS



Foto 5 - Rachaduras comprometendo a estrutura do prédio



Foto 6 - Banheiro desativado usado como depósito



Foto 7 - Fissuras nas paredes do CRAS



Foto 8 - Salas de atendimento acometidas por rachaduras



Foto 9 - Toldo deteriorado




Foto 10 - Rede elétrica com a fiação exposta