



Foto 1 - Fachada da Unidade Básica de Saúde Familiar Dr. Elias Nasser Neto - José Abrão



Foto 2 - Estrutura frontal sem a devida proteção, comprometendo à segurança da unidade




Foto 3 - Computadores obsoletos



Foto 4 - Entrada da repartição com degrau não sinalizado, incorrendo em acidentes



Foto 5 Balcão para atendimento necessitando de proteção nas bordas



Foto 6 Autoclave estragada, prejudicando à demanda no atendimento



Foto 7 Paredes e pisos com infiltrações



Foto 8 Móveis deteriorados



Foto 9 Corredor externo da unidade repleto de infiltração e mofo



Foto 10 Necessidade da aquisição de novas macas



Foto 11 Ausência de algumas telhas no telhado da unidade



Foto 12 Piso externo sem a devida drenagem