



Foto 1 - Fachada do Ceinf Prof.ª Elza Francisca de Souza Maciel



Foto 2 - Extintores sem a devida informação de inspeção



Foto 3 - Tampas dos ralos de águas pluviais



Foto 4 - Pisos da calçada quebrados



Foto 5 - Pinturas precisando de revitalização



Foto 6 - Focos de infiltração em locais pontuais



Foto 7 - Mobiliários do refeitório avariados



Foto 8 - Teatrinho externo da escola com alagamentos



Foto 9 - Necessária manutenção da área verde da escola



Foto 10 - Parquinho infantil ausente de areia