



Foto 1- Fachada do EMEI Cordeirinho de Jesus



Foto 2 - Toldo instalado na entrada da unidade, encontra-se avariado



Foto 3 - Armários da unidade enferrujados



Foto 4 - Pintura da escola necessitando revitalização



Foto 5 - Ventiladores sem a devida proteção, incorrendo em acidentes



Foto 6 - Ferrugem se alastrando nas janelas



Foto 7 - Aparecimento de mofo no teto da instituição



Foto 8 - Infiltrações em locais pontuais da escola