



Foto 1 Fachada da EMEI Indubrasil.



Foto 2 Piso danificado na sala de aula no segundo andar.



Foto 3 Rachadura em toda a extensão do piso na sala de aula.



Foto 4 Batente da janela enferrujado e corroído.



Foto 5 Infiltração no teto na sala de aula.




Foto 6 Infiltração no forro de PVC de uma das salas de aula.




Foto 7 Ventilador em uma das salas de aula com baixa potência.



Foto 8 Parquinho interditado por falta de manutenção.



*Foto 9* *Árvore tombada na área dos fundos da escola.*



*Foto 10* *Computador antigo, dificultando o trabalho dos funcionários.*