



Foto 1 Fachada da EMEI Juracy Galvão Oliveira



Foto 2 Cadeiras e mesas antigas nas salas de aula.



Foto 3 Mesa danificada na sala de aula.



Foto 4 Teatro infantil com falta de drenagem, quando chove alaga.



Foto 5 Proteção da caixa de fiação elétrica danificada.



Foto 6 Ferrugem na caixa que protege a bomba d'agua.



Foto 7 Exaustor na cozinha com problemas.



Foto 8 Fogão antigo e com vazamento de gás.





Foto 9 Abertura na estrutura do refeitório, quando chove molha os móveis.



Foto 10 Grande abertura na estrutura do refeitório, quando chove molha o local.



Foto 11 Pequenas infiltrações na estrutura próximo a entrada da direção da escola.



Foto 12 Necessidade de construção de faixa de pedestres elevada, pois há excesso de velocidade por parte dos motoristas.



Foto 13 Porta dos fundos da sala de aula danificada.



Foto 14 Necessidade de adicionar areia no parquinho.