



Foto 1 Fachada da EMEI Lafayete Câmara de Oliveira.



Foto 2 Área verde na calçada da escola sem manutenção.



Foto 3 Vaso sanitário sem tampa e assentos nos banheiros.



Foto 4 Vaso sanitário desativado por problemas de encanamento.



Foto 5 Pia sem cuba pois descolou da estrutura de mármore.



Foto 6 Árvore no fundo da unidade precisando de manutenção de poda.



Foto 7 Área dos fundos precisando de limpeza.



Foto 8 Porta da sala de aula corroída por ferrugem.






Foto 9 Extintores de incêndio vencidos desde setembro de 2020.



Foto 10 Geladeira da cozinha antiga e apresenta problemas constantes.




Foto 11 Toldo antigo e ressecado, com presença de furos.