



Foto 1 Fachada da EMEI Sonia Helena Baldo.



Foto 2 Infiltrações na estrutura próximo a porta de entrada do refeitório.



Foto 3 Local em que a placa de identificação da Escola caiu.



Foto 4 Extintor de incêndio com prazo de validade vencido desde janeiro de 2019.



Foto 5 Área em que foi solicitada a construção de uma pequena quadra.



Foto 6 Calçada na lateral da escola sem pavimentação, com necessidade de manutenção na área verde.