



Foto 1 - Entrada da UBS Hildebrand da Costa



Foto 2 - Consultório odontológico ausente de ventilação



Foto 3 - Consultório com a pintura desgastada



Foto 4 - Abertura na parede do consultório



Foto 5 - Farmácia organizada e provida



Foto 6 - Autoclave em desuso devido à falta de manutenção



Foto 7- Grama da área frontal necessitando de manutenção



Foto 8 - Banheiro com a trinca avariada