



Foto 1- Fachada do Parque Jacques da Luz Filho



Foto 2 - Caixas de incêndio desguarnecidas de extintores



Foto 3 - Obras das piscinas não finalizadas, visto que a empreiteira responsável abandonou sua execução



Foto 4 - Piscina abandonada gerando acúmulo de água pluvial



Foto 5- Aparelhos de ginástica estocados na área das piscinas, aguardando processo licitatório para as devidas instalações



Foto 6 - Vazamento na tubulação hídrica e avaria na bancada do banheiro feminino



Foto 7 - Banheiros sem a devida manutenção e higienização



Foto 8 - Poste cuja fiação elétrica fora objetivo de furto





*Foto 9 - Lixeiras avariadas ou inexistentes ao entorno da pista de caminhada*



*Foto 9 - Área verde do parque necessitando da devida manutenção*



*Foto 9 - Padrão de luz cuja a fiação fora subtraída*



*Foto 9 - Parte da estrutura da cerca avariada*