



Foto 1 Fachada da Unidade Básica de Saúde Dr. Alfredo Neder, bairro Coophavilla II.



Foto 2 Estrutura da cobertura com infiltração e ferrugem corroendo.



Foto 3 Janela quebrada no corredor da unidade.



Foto 4 Vaso sanitário no banheiro masculino sem assento e tampa.



Foto 5 Vista do telhado na recepção sem forro, com a fiação elétrica exposta.



Foto 6 Os ventiladores da recepção estão sem funcionar por falta de manutenção.



Foto 7 Área do estacionamento que ocorre alagamento.