



Foto 1 Fachada da Unidade Básica de Saúde Dr. Milton Kojo Chinen.



Foto 2 Piso danificado no acesso à unidade de saúde.



Foto 3 Falta de lâmpadas na luminária localizada no corredor de acesso aos consultórios.



Foto 4 Luminárias da recepção penduradas apenas pela fiação.



Foto 5 Ferrugem na porta que dá acesso ao jardim de inverno ao lado da sala da gerência.



Foto 6 Notebook particular de servidor e logo atrás computador da unidade estragado por falta de manutenção.



Foto 7 Autoclave estragada há mais de seis meses por falta de manutenção.