



Foto 1 Fachada da UBSF Aquino Dias Bezerra.



Foto 2 Infiltração no teto da sala de vacina.



Foto 3 Piso da sala de vacina danificado causado pela infiltração do telhado.



Foto 4 Forro de gesso caindo próximo ao corredor que liga a recepção aos consultórios.



Foto 5 Forro da recepção danificado causado pelas infiltrações.



Foto 6 Porta do consultório danificada.



Foto 7 Porta da sala de curativos corroída por ferrugem.



Foto 8 Porta da sala de vacinas enferrujada.



*Foto 9 Ventiladores da recepção estragados, prejudicando a climatização do ambiente.*



*Foto 10 Piso da recepção quebrado.*