



Foto 1 Fachada da USF Dra. Jeanne Elizabeth Wanderley Tobaru



Foto 2 Infiltração no teto do corredor de acesso à recepção ocasionada por falta de manutenção das calhas da unidade de saúde



Foto 3 Infiltração no teto e parede da sala multiuso/auditório causada por falta de manutenção das calhas



Foto 4 Infiltração no teto do corredor de acesso aos consultórios por falta de manutenção das calhas



Foto 5 Infiltração no corredor da unidade de saúde



Foto 6 Porta da entrada principal faltando uma folha do vidro, impedindo o trancamento e causando insegurança



Foto 7 Grades de proteção da frente da unidade danificada, facilitando a entrada de pessoas não autorizadas



Foto 8 Consultório médico com ar condicionado novo, porém a rede elétrica não suporta que o aparelho funcione, ficando sem refrigeração.



Foto 9 Autoclave e seladora estragadas por falta de manutenção desde outubro de 2021



Foto 10 Cadeiras antigas e ressecadas, precisando serem substituídas



Foto 11 Cadeira do consultório médico rasgada



Foto 12 Vaso sanitário do banheiro masculino sem tampa e assento.



Foto 13 Rua de acesso à unidade de saúde alagada em dia de chuva, prejudicando o acesso de pedestres e veículos



Foto 14 Estacionamento da unidade de saúde alagado após chover, sendo necessário a colocação de pedriscos



Foto 15 Computador do consultório médico antigo e lento




Foto 16 Computador da sala da gerência antigo, apresentando lentidão e travamentos