



Foto 1 Fachada da Unidade de Saúde da Família Dr. Mauro Rogério de Barros Wanderley - Iracy Coelho.



Foto 2 Infiltração na laje próximo a porta de entrada da unidade.



Foto 3 Infiltração na estrutura da área externa, onde os pacientes sintomáticos respiratórios aguardam atendimento.



Foto 4 Infiltração com presença de mofo na estrutura próximo a recepção da unidade.




Foto 5 Infiltração de grandes proporções no teto da recepção.



Foto 6 Vaso sanitário do banheiro masculino sem assento e tampa.



Foto 7 Autoclave responsável pela esterilização dos equipamentos estragada há meses.



Foto 8 Computador da farmácia antigo e lento por conta de falta de peças, dificultando sua utilização.