



Foto 1 - Fachada da UBSF Drº Emílio Alencar Garbeloti Neto



Foto 2 - Informativo de futura obra para adequação à acessibilidade e manutenção da unidade



Foto 3 - Teto da unidade repleto de mofo



Foto 4 - Acúmulo de água no forro resulta em vazamento nas paredes da repartição



Foto 5 - Esquadrias avariadas devido à infiltrações



Foto 6 - Autoclave necessitando de manutenção