



Foto 1 - Fachada da Unidade de Saúde da Família
Dr.º Judson Tadeu Ribas



Foto 2- Recepção da unidade sem a devida climatização



Foto 3 - Fissuras e infiltrações constantes
em alguns locais da repartição



Foto 4 - Ausência da instalação de iluminação, restando
exposta a fiação elétrica



Foto 5 - Rachaduras se propagando em
determinadas áreas da USF



Foto 6 - Indicativo de infiltração, acarretando em mofo



Foto 7 - Autoclave estragada



Foto 8 - Caixa refrigerada para armazenar as vacinas devido
ao refrigerador estar estragado