



Foto 1 - Fachada da UBS necessitando ser revitalizada



Foto 2 - Rachaduras nas dependências da UBS




Foto 3 - Mofo em algumas salas da UBS



Foto 4 - Parte do forro da repartição comprometido



Foto 5 - Rachaduras nos pisos da unidade



Foto 6 - Farmácia desprovida e insalubre



Foto 7 - Mofo na porta da farmácia



Foto 8 - Teto do corredor lateral à farmácia repleto de mofo



Foto 9 - Sala de coleta sem devida climatização



Foto 10 - Auto clave danificada