



Foto 1 - Fachada da UBSF Sebastião Luiz Nogueira



Foto 2- Teto da unidade quebrado e constante de rachadura



Foto 3 - Forro da recepção avariado devido à infiltração




Foto 4 - Paredes da recepção repletas de fezes de pombos



Foto 5 - Infestação de pombos na recepção



Foto 6 - Iluminação da área externa sem a devida instalação




Foto 7- Computadores defasados e necessária aquisição de mais máquinas



Foto 8 - Árvore no estacionamento precisando de poda