



Foto 1 - Fachada da Unidade de Pronto Atendimento Moreninha.



Foto 2 - Parede de um dos consultórios tomada pelo mofo, em decorrência da infiltração.



Foto 3 - Infiltração na sala da farmácia com risco de danos aos medicamentos.



Foto 4 - Portas da unidade, em sua maioria, danificadas.



Foto 5 - Área verde da unidade sem a porta, devido à deprecação de usuário.



Foto 6 - Banheiros sem a devida manutenção e higienização.



Foto 7 - Mangueira de incêndio furtada.



Foto 8- Tapumes desempenhando a função de vidros quebrados devido à queda de árvore.



Foto 9 - Acomodações destinadas aos usuários estão em quantidade e qualidade insatisfatórias.



Foto 10 - Cadeiras dos servidores danificadas, constatando as péssimas condições de trabalho.



Foto 11 - Batente comprometido pela ferrugem.



Foto 12 - Mofo alastrado por toda a unidade.