



Foto 1 - Área externa da unidade reestruturada com cobertura e pavimentação



Foto 2 - Refeitório amplo e devidamente mobiliado



Foto 3 - Cozinha constantemente foco de infiltrações



Foto 4 - Pintura externa requer revitalização



Foto 5 - Infiltrações constantes em locais pontuais da unidade



Foto 6 - Toldo instalado no pátio avariado



Foto 7 - Horta criada e mantida pela instituição



Foto 8 - Salas de aulas climatizadas e mobiliadas