



Foto 1 - Fachada da EM Carlos Vilhalva Cristaldo.



Foto 2- Manifestação de pombos nas dependências da escola.



Foto 3 - Ausência de extintores por toda a extensão da unidade.



Foto 4 - Necessidade de revitalização da quadra de esportes.



Foto 5 - Quadra externa demanda a finalização de sua estrutura.



Foto 6 - Sanitários sem tampas sanitárias e hidras avariadas.



Foto 7 - Parquinho infantil inutilizado, necessitando da devida manutenção.



Foto 8 - Pedras hexagonais dispostas na área externa para futuro calçamento.