



Foto 1 - Fachada da EM José Messias da Silva - Poeta das Moreninhas



Foto 2 - Cozinha necessitando reposição de utensílios e aquisição de gêneros alimentícios



Foto 3 - Ausência de extintores por toda extensão da escola



Foto 4 - Precisão de instalação de torneiras no banheiro feminino



Foto 5 - Encanamento constantemente entupido, afetando toda a rede de esgoto da unidade



Foto 6 - Infiltrações constantes em locais pontuais da instituição



Foto 7 - Mobiliários avariados indevidamente dispostos na área externa da escola



Foto 8 - Área verde necessitando da devida manutenção