



Foto 1 Fachada da Escola Municipal João Evangelista Vieira de Almeida.



Foto 2 Extintor de incêndio vencido desde outubro de 2015.



Foto 3 Figueira centenária com necessidade de poda, pois coloca em risco a escola e residências próximas.



Foto 4 Árvores ao lado da quadra de esportes precisando de poda, pois está danificando a grade de proteção.



Foto 5 Rachadura espessa na parede externa.



Foto 6 Rachadura grave na viga de sustentação.



Foto 7 Infiltração danificando a pintura da parede.



Foto 8 Azulejos quebrados no banheiro.



*Foto 9 Porta da sala de aula antiga e danificada.*



*Foto 10 Beiral do telhado na área externa danificado após chuva forte.*



*Foto 11 Fezes de pombos no chão da quadra de esportes, colocando em risco a saúde dos alunos e servidores.*



*Foto 12 Rachadura na laje do corredor principal.*



*Foto 13 Forro de madeira danificado.*