



Foto 1 Fachada da da Escola Municipal Prof. Antônio Lopes Lins



Foto 2 Entrada da unidade sem a devida acessibilidade



Foto 3 Salas de aula compostas de ventiladores insuficientes ou avariados



Foto 4 Salas de aulas dispostas na parte posterior da unidade, necessitam da instalação de cobertura para travessia dos alunos e servidores



Foto 5 Janela para servir as merendas necessitando de troca ou manutenção



Foto 6 Banheiros destinados aos alunos sem a devida higienização e ausentes das tampas sanitárias




Foto 7 Computadores e internet obsoletos e morosos, respectivamente



Foto 8 Extintores inexistentes por toda extensão da escola