



Foto 1 Fachada da EMEI Neida Gordin Freire



Foto 2 Parquinho interditado aguardando manutenção.



Foto 3 Árvores necessitando de poda.



Foto 4 Área verde com necessidade de manutenção.



Foto 5 Grades corroídas por ferrugem.



Foto 6 Falta de lâmpadas nas luminárias.



Foto 7 Azulejos quebrados no refeitório.



Foto 8 Cadeiras da recepção com estofado rasgado.