



Foto 1 - Fachada do EMEI João Garcia Carvalho Filho.



Foto 2 - Infiltrações em locais pontuais da unidade.



Foto 3 - Bebedouro oxidado totalmente insalubre.




Foto 4 - Computadores e internet obsoletos e morosos.




Foto 5 - Banheiro usado como depósito de materiais em desuso.



Foto 6 - Área de recreação infantil ampla e conservada.



Foto 7 - Arquitetura do refeitório acarreta na entrada de água pluvial.



Foto 8 - Salas de aulas devidamente equipadas e climatizadas.