



Foto 1 - Fachada do Ceinf Laura Vicuña



Foto 2 - Área verde da unidade devidamente limpa



Foto 3 - Sala de aula carente de climatização adequada



Foto 4 - Forro de madeira necessitando de reparos



Foto 5 - Toldo instalado na parte frontal do Ceinf precisando de troca ou reparos



Foto 6 - Telhado requer reposição de telhas



Foto 7 - Precisão de manutenção estrutural no telhado



Foto 8 - Parquinho necessitando de melhorias e manutenção