



Foto 1 Fachada da USF Dr. Dr. Jurandyr de Castro Coimbra - Zé Pereira.



Foto 2 Infiltração no teto e parede causada por entupimento nas calhas.




Foto 3 Falta de luminária na entrada da unidade, bem como a fiação está exposta.



Foto 4 Padrão de energia antigo, necessária a troca para o novo que está instalado ao lado.




Foto 5 Coluna do portão danificada, impedindo a abertura.



Foto 6 Infiltração em uma das salas de atendimento.




Foto 7 Falta de extintores de incêndio nos corredores da unidade de saúde.




Foto 8 Local para instalação da terceira cadeira na sala de odontologia.



Foto 9 Computador do consultório antigo.



Foto 10 Computador da sala de odontologia levado por um servidor para a realização do trabalho.




Foto 11 Falta de equipamentos de acessibilidade na descarga do banheiro da recepção.