



Foto 1 Fachada da EMEI Bem Te Vi.



Foto 2 Banco quebrado e muro rebocado devido à queda de árvore ocorrida no local.



Foto 3 - Infiltração encontrada em locais pontuais da escola.



Foto 4 - Cozinha necessitando de considerável reforma e revitalização na pintura.



Foto 5 - Câmara fria avariada precisando de conserto.



Foto 6 - Calha encontra-se constantemente entupida, bem como com caimento de água dentro da escola.



Foto 7 - Salas com ventiladores, os quais não fornecem a devida climatização.



Foto 8 - Parquinho interdito necessitando de troca de areia.