



Foto 1- Fachada da EMEI Piratininga.



Foto 2 - Estrutura do forro da cozinha, com foco de infiltração.



Foto 3 - Extintores com a data de validade vencida.



Foto 4 - Necessidade de revitalização da pintura da instituição.



Foto 5 - Cozinha necessitando de climatização adequada, exaustor e benfeitorias estrutural.



Foto 6 - Área externa da unidade ampla com a capacidade de comportar mais salas de aula.



Foto 7 - Necessidade de manutenção no forro da instituição.



Foto 8 - Pátio da escola coberto e pavimentado visando a segurança e devido acolhimento às crianças.