



Foto 1 Fachada da Emei Paulino Romeiro Paré.



Foto 2 Salas de aulas bem equipadas e devidamente climatizadas.



Foto 3 Computadores da unidade são de propriedade particular dos servidores.



Foto 4 Rachaduras constatadas em determinados locais da unidade.



Foto 5 Banheiro de uso dos servidores encontra-se interditado.



Foto 6 Estrutura da instituição não segue projeto arquitetônico padrão de creches e pré escolas.



Foto 7 Fissuras comprometendo a pintura da escola.



Foto 8 Parquinho bem equipado, conservado e limpo.