



Foto 1 Fachada da EMEI São Francisco de Assis.




Foto 2 Necessidade de aquisição de computador para diretoria.



Foto 3 Extintores com a data de validade vencida.



Foto 4 Ausência de ventilador e fiação exposta.



Foto 5 Mofo no teto da escola, consequência de infiltração.



Foto 6 Área verde da instituição necessitando de manutenção.



Foto 7 Necessidade de reestruturação do duto de drenagem de água pluvial.



Foto 8 Salas de aula devidamente mobiliadas e equipadas.