



Foto 1 - Fachada da EMEI Felipe S. Alves Nogueira.



Foto 2 - Área verde da instituição necessitando de manutenção.



Foto 3 - Ventiladores instalados nas salas de aula não desempenham ideal climatização.



Foto 4 - Manifestação de pombos na instituição.



Foto 5 - Refeitório da instituição necessitando de novo mobiliário.



Foto 6 - Parquinho interditado, precisando da devida manutenção




Foto 7 - Computadores obsoletos e insuficientes, bem como internet morosa.



Foto 8 - Infiltração constante em locais pontuais da unidade.