



Foto 1 Fachada do Poliesportivo Avelino dos Reis - Guanandizão.



Foto 2 Falta de acabamento na parede no corredor de entrada do setor 1.



Foto 3 Fezes de pombos no piso da quadra de esportes.



Foto 4 Fiação exposta no área da quadra.



Foto 5 Placar eletrônico não está funcionando.



Foto 6 Traves enferrujadas e com a estrutura torta.



Foto 7 Pintura das quadras na parte externa danificada.



Foto 8 Falta de lixeiras na parte externa do ginásio.