



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Professora Oneida Ramos.



Foto 2 Falta pintura na parte da quadra de esportes que foi reformada.



Foto 3 Falta de redes nas traves e cestas de basquete da quadra de esportes.



Foto 4 Refeltores não estão funcionando por conta de furto da fiação elétrica na quadra.



Foto 5 Área verde necessita de manutenção.



Foto 6 Fechadura do laboratório de ciências danificada por tentativa de arrombamento.



Foto 7 Estrutura que envolve a árvore com rachaduras.



Foto 8 Ventiladores na sala de aula estragados.





Foto 9 Infiltração na laje.



Foto 10 Infiltração na laje causada por problemas no telhado.



Foto 11 Banheiro recém reformado com vazamentos.



Foto 12 Laboratório de informática em ótimo estado de conservação, porém não há técnico de informática.



Foto 13 Utensílios faltantes na cozinha.



Foto 14 Sacos de lixo em frente a entrada da escola.



Foto 15 Rampa de acessibilidade danificada.