



Foto 1 Fachada UPA Leblon.



Foto 2 Piso quebrado na entrada da UPA.



Foto 3 Mofo na parede da farmácia interna.



Foto 4 Infiltração com mofo na parede causada por vazamento no ar-condicionado.



Foto 5 Infiltração próximo a coluna de sustentação no corredor da unidade.



Foto 6 Infiltração com mofo na emergência pediátrica.



Foto 7 Cadeira onde o paciente é atendido no consultório médico.



Foto 8 Armário enferrujado.



Foto 9 Fiação exposta no teto do corredor.



Foto 10 Portas das salas de emergência danificadas.



Foto 11 Pisos quebrados na sala de emergência.



Foto 12 Goteiras na emergência adulta.




Foto 13 Computador da farmácia obsoleto.




Foto 14 Consultórios médicos não possuem computadores, os próprios médicos levam seus notebooks e impressoras.



Foto 15 Autoclave estragada há mais de um ano.



Foto 16 Cadeira odontológica antiga e enfrenta problemas com frequência.



*Foto 17 Sala da odontologia muito pequena, suportando apenas um atendimento por vez.*



*Foto 18 Recepção muito pequena diante da demanda de pacientes que a unidade atende.*



*Foto 19 Aparelho de raio-X adquirido recentemente pela unidade.*