



Foto 1 Fachada da Unidade de Saúde da Família dr. Hirose Adania - Bonança.



Foto 2 Calçamento quebrado deixando o bueiro aberto, causando risco a população que transita no local.



Foto 3 Raiz da árvore atrapalhando o trânsito de pedestres no local.




Foto 4



Foto 5 Parede do corredor com infiltrações.



Foto 6 Sala continua sem ventilador, somente a estrutura.



Foto 7 Banheiro dos servidores continua interditado há mais de ano.



Foto 8 Rachadura no teto da recepção.



Foto 9 Rachadura no teto do anexo recém construído.



Foto 10 Ar condicionado do consultório 1 estragado.



Foto 11 Cuba utilizada pelos dentistas enferrujada.



Foto 12 Porta de acesso do corredor para a recepção sem maçaneta.



Foto 13 Rachadura na parede do corredor aumentou em um ano.



Foto 14 Cuba das pias danificada e com azulejos quebrados.



Foto 15



Foto 16 Infiltração com fungos na parede e teto do consultório 1.



Foto 17 Infiltração na sala antiga da odontologia.



Foto 18 Móveis quebrados na sala de esterilização.



Foto 19 Azulejos no banheiro quebrados.



Foto 20 Autoclave estragada por falta de manutenção há anos.



Foto 21 Infiltração de água nos pisos, deixando ocos por baixo.



Foto 22 Cadeira nova da sala de odontologia sem funcionamento, pois veio faltando peças



Foto 23 Aparelhos de ar condicionado novos parados sem instalação.