



Foto 1 Fachada da EM Virgílio Alves de Campos.



Foto 2 Pisos manchados, trincados ou quebrados.



Foto 3 Forro deteriorado, resultado de infiltração.



Foto 4 Salas de aulas sem climatização adequada.



Foto 5 Sala de informática em desuso, devido à falta de técnico para ministrar aulas.



Foto 6 Necessidade da instalação de armários na cozinha.




Foto 7 Precisão de substituição do trocador do banheiro destinado à PNE.



Foto 8 Muro e piso da escola com extensas rachaduras e quebraduras, com risco de desabamento.



*Foto 9 Precisão de manutenção na área verde em frente à instituição.*



*Foto 10 Focos de infiltração pelas dependências da escola.*



*Foto 11 Ausência de manutenção no banheiro destinado aos alunos.*



*Foto 12 Biblioteca equipada e satisfatoriamente atrativa.*