



Foto 1 Fachada da EMEI Constança Correa de Almeida Serra.




Foto 2 Computadores e internet obsoletos e morosos, respectivamente.



Foto 3 Resíduos de poda de árvore sem o devido descarte.



Foto 4 Determinadas salas passaram por reforma, restando a pintura para finalização.



Foto 5 Salas de aulas adequadas e mobiliadas.



Foto 6 Cozinha devidamente equipada e guarnecida.



Foto 7 Refeitório amplo, limpo e satisfatoriamente mobiliado.



Foto 8 Parquinho equipado, esterilizado e protegido.