



Foto 1 Fachada da EM Abel Freire de Aragão



Foto 2 Luminárias corroídas pela ferrugem comprometendo a rede elétrica.



Foto 3 Extintores com a data de validade expirada.



Foto 4 Raízes de árvores comprometendo a estrutura dos pisos.



Foto 5 Banheiro interditado devido à ausência de manutenção.



Foto 6 Salas de aulas devidamente mobiliadas e climatizadas, entretanto com a pintura desgastada.



Foto 7 Estrutura frontal da unidade repleta de rachaduras, bem como árvore caída sobre o muro, sem o devido descarte.



Foto 8 Quadra esportiva necessitando de revitalização na pintura.