



Foto 1 Monumento identificando a Praça Ana Maria do Couto.



Foto 2 Área verde devidamente roçada e limpa.



Foto 3 Calçadas com pisos danificados.



Foto 4 Raízes comprometendo a estrutura da calçada.



Foto 5 Calçada entorno da praça repleta de rachaduras e buracos.



Foto 6 Caixas de passagem sem tampas, possibilitando ocorrência de acidentes.



Foto 7 Quadra esportiva com telas avariadas e pintura consideravelmente desgastada.



Foto 8 Espaço destinado à instalação de academia ao livre.