



Foto 1 Fachada da EM José Rodrigues Benfica.



Foto 2 Árvores condenadas, com iminente risco de queda sobre a estrutura da unidade.



Foto 3 Árvores localizadas na área frontal da escola, precisam de poda e/ou extração.



Foto 4 Banheiros isentos de manutenção na rede hidráulica.




Foto 5 Forro com infestação de cupins.



Foto 6 Forros deteriorados devido aos cupins.



Foto 7 Cupins se alastrando por toda a extensão da unidade.



Foto 8 Biblioteca com acervo organizado, aconchegante e digitalmente catalogada.



Foto 9 Pisos irregulares devido aos buracos.



Foto 10 Salas de aulas devidamente climatizadas, bem iluminadas e mobiliadas.



Foto 11 Sala de informática equipada.



Foto 12 Canteiro localizado na parte posterior da instituição, na precisão de reforma e manutenção.




Foto 13 Área para as atividades esportivas necessitando de restauração.



Foto 14 Quadra esportiva para melhor utilização, necessita de reparos e revitalização.