



Foto 1 - Fachada do CRAS Dr. Fauze Duailibi Amizo.



Foto 2 Cobertura destelhada, facilitando a ocorrência de infiltração.



Foto 3 - Equipamentos da cozinha gastos e enferrujados.



Foto 4 Lavanderia necessitado da reposição de maquina de lavar.



Foto 5 Manifestação de pombos na quadra esportiva, prejudicando toda estrutura.



Foto 6 Armários corroídos pela ferrugem.



Foto 7 Extintores com a data de validade vencida.



Foto 8 Banheiros sem a devida manutenção, tal como ausência de tampas e assentos.



Foto 9 Área externa com a pintura danificada e extensas fendas na parede.



Foto 10 Cadeiras para uso de usuários rasgadas e insuficientes.



Foto 11 Computadores em quantitativo insuficiente.



Foto 12 Superfície irregular com pisos quebrados e ausentes.



Foto 13 Extensa fresta e infiltração comprometendo a estrutura da unidade



Foto 14 Infiltração junto à tubulação da coifa.