



Foto 1 Entrada do Centro de Especialidades Médicas Presidente Jânio da Silva Quadros.



Foto 2 Forro de gesso com abertura no teto do corredor.



Foto 3 Infiltração com a presença de mofo nas salas de espera.



Foto 4 Forro de gesso rachado.



Foto 5 Pintura da parede do corredor danificada.



Foto 6 Estrutura do forro de gesso quebrada.



Foto 7 Banheiro interditado por falta de manutenção.



Foto 8 Porta antiga e danificada.



Foto 9 Bebedouro desativado por falta de manutenção.



Foto 10 Infiltração na parede da sala de gesso por conta de vazamento no ar-condicionado.



Foto 11 Piso quebrado no corredor.



Foto 12 Falta de lâmpadas nas luminárias do corredor.



Foto 13 Cadeiras quebradas.



Foto 14 Bancos de concreto, não oferecem conforto aos pacientes.



Foto 15 Computador antigo, apresenta lentidão.



Foto 16 Autoclaves do centro especializado estragadas há meses.



Foto 17 Equipamentos separados para serem esterelizados na Maternidade Cândido Mariano.



Foto 18 Banheiro pequeno e sem equipamentos de acessibilidade.